

KALUSTOTIEDOTE II/18

Sky Wide Systemsin Fire -valjaan varavarjon kahvan kiinnitys

Kalustotyöryhmän tietoon on tullut useampia tapauksia, joissa Firen varavarjon kahva on kiinnitetty manuaalin ohjeiden vastaisesti jättämällä varavarjon laukaisuvaijerin pää kahvataskun ulkopuolelle. Tämä kiinnitystapa aiheuttaa sen, että valjaan säilytyksessä tai maahan lasketaessa vaijerin pää saattaa mennä lantioorenkaan pienemmästä raosta läpi ja kun valjas puetaan päälle, niin pystyhihnan kiristyminen laukaisee varavarjon. Vaijerin pään virheellinen kiinnitys ei kuitenkaan aiheuta edellisestä syystä vaaraa hypynaikaiseen varavarjon tahattomaan laukeamiseen.

Tapaukset ovat valmistajan tiedossa.

Ongelmaa ei ole, jos **vaijerin pää laitetaan kahvataskuun**. Vaijerin päätä ei välttämättä tarvitse taittaa manuaalin mukaisesti tiukalla mutkalla, vaan sen voi laittaa luontevalla tavalla taskuun joko taskun alakulmasta tai tarran puolesta välistä vapaan vaijerin pituudesta riippuen. Seuraavaan manuaalin versioon on tulossa kiinnityksestä parempi kuva.

Seuratkaa hyppyorganisaatiossanne, että Firen valjaissa vaijerin pää on laitettu taskuun.

Kalustotyöryhmä haluaa painottaa, että pakattavan valjaan manuaalista löytyy oikea tapa tehdä asioita juuri kyseiselle valjaalle. Eri valmistajien manuaalien asioiden sekottaminen saattaa johtaa ennalta arvaamattomiin ongelmiin.

Jakelu: Kalustohenkilöt, kerhojen puheenjohtajat, koulutuspäälliköt ja LT.