

KALUSTOTIEDOTE II/23

Strong tandemneiden flexpinnit tarkastettava ennen seuraavaa hyppyä

Kaikkien Strong Enterprises Dual Hawk Tandem- (DHT) ja TNT-tandemreppujen flexpinnit on tarkastettava ennen seuraavaa hyppyä. Jos flexpinnissä on sininen värimerkintä, se on poistettava käytöstä ennen seuraavaa hyppyä.

Vain flexpinnejä, joissa on punainen tai musta värimerkintä saa käyttää.

Kaikkien muulla tavalla merkittyjen flexpinnien käyttö on kielletty.


Sinisellä merkityt flexpinnit on poistettava yhdyspunoksesta ja tilalle kiinnitetään punaisella merkitty flexpin. Vaihto suoritetaan Strongin ohjekirjan mukaisesti. Siniset flexpinnit tulee toimittaa niiden myyjälle, joka toimittaa tilalle vaatimukset täyttäviä pinnejä. Strong tandemneiden omistajien on varmistettava, että virheellisiä flexpinnejä ei jää varastoihin tms.

Tarkastuksen ja flexpinnin vaihdon saa suorittaa tandemhyppymestari tai kalustomestari. Vaihto tulee merkitä valjaan varjokirjaan tai laitekorttiin.


Tausta

Strongilta on päässyt jakeluun erä virheellisiä flexpinnejä. Kyseisessä erässä flexpinnin lenkin puristeliitos on kiinnitetty liian heikosti. Tämä voi aiheuttaa lenkin avautumisen varjon avauksen yhteydessä. Droguen kolmirengaslukon avautuessa jää flexpin paikoilleen repun loopeihin. Tällöin muodostuu drogue hinauksessa -vajaatoiminto.

Laskuvarjotoimikunta on ollut yhteydessä Strong Enterprisesiin ja selvittänyt tilannetta. Virheellinen valmistuserä on tehtaalla tunnistettu ja sen jakelu on lopetettu. Tehdas on muuttanut uusien flexpinnien värimerkinnän punaiseksi.



Kuva 1 Flexpinnin värimerkintöjen tunnistaminen



Kuva 2 Hypyllä pettänyt flexpin

Jakelu: Kalustohenkilöt, kerhojen puheenjohtajat, LT ja tandemhyppymestarit.